

GRENZABMAßE FÜR RUNDUNGSHALBMESSER UND FASENHÖHEN

Grenzabmaße in MM für Nennmaßbereich in MM

Toleranz- klasse	<0,5	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400
f	s.u.	± 0,2	± 0,5	± 1,0	± 2,0	± 4,0
m	s.u.	± 0,2	± 0,5	± 1,0	± 2,0	± 4,0
c	s.u.	± 0,4	± 1,0	± 2,0	± 4,0	± 8,0
v	s.u.	± 0,4	± 1,0	± 2,0	± 4,0	± 8,0

Bei Nennmaßen unter 0,5 mm sind die Grenzabmaße direkt am Nennmaß anzugeben.